

建设单位	中国石化销售股份有限公司广东阳江石油分公司				
项目名称	中国石化销售股份有限公司广东阳江创业路加油站扩建项目				
项目地址	阳江市区创业路与振兴路交角处				
项目性质	现有企业 <input type="checkbox"/> 新建 <input type="checkbox"/> 改建 <input type="checkbox"/> 扩建 <input checked="" type="checkbox"/> 技术改造 <input type="checkbox"/> 技术引进 <input type="checkbox"/>				
项目联系人	阮俊铭				
公示信息类别	职业病危害预评价 <input type="checkbox"/> 职业病防护设施设计 <input type="checkbox"/> 控制效果评价与职业病防护设施验收 <input checked="" type="checkbox"/> 职业病危害现状评价 <input type="checkbox"/>				
项目简介	为完善公路配套服务功能，满足过往车辆的油品补充需求，中国石化销售股份有限公司广东阳江石油分公司决定在阳江市区创业路与振兴路交角处投资扩建中国石化销售股份有限公司广东阳江创业路加油站，新增2座加油岛并设置2台潜油泵型加油机（卡机联接式，油气回收型），扩建投产后可以极大优化该路段的交通条件，满足经过该线路车辆的加油需求。该项目沿用原有3个SF双层油罐，其中1个20m ³ 92#汽油罐、1个20m ³ 95#汽油罐、1个30m ³ 0#柴油罐，总罐容70m ³ ，另外共设置12名职工。				
现场调查人员	李秀娥、钟咏琪	调查时间	2024.10.21	陪同人	林顺记
检测人员	林宝权、林德豪	检测时间	2024.11.1-11.3	陪同人	林顺记
<p>建设项目存在的主要职业病危害因素及检测结果：</p> <p>该项目存在的主要职业病危害因素有：苯、甲苯、二甲苯、乙苯、正己烷、环己烷、正戊烷、异戊烷、正庚烷、正辛烷、壬烷、溶剂汽油、非甲烷总烃、汽油、柴油等。</p> <p>根据工作场所检测结果，在正常生产过程中，该项目各工种/岗位接触职业病危害因素的浓度（强度）均符合国家职业接触限值的要求。</p>					
<p>评价结论与建议：</p> <p>结论：本项目试运行期间职业病防护满足国家和地方对职业病防治方面的法律、法规、标准的要求。在正常生产过程中，采取了控制效果评价报告所提对策措施和建议的情况下，符合国家和地方对职业病防治方面法律、法规、标准的要求。因此，该项目能够满足防护设施验收的条件。</p> <p>建议：1) 建议该项目针对油品泄露事故配备防毒面具，应急救援预案应补充夏季高温中暑等内容。2) 主要负责人和职业卫生管理人员应参加当地卫生行政部门组织的职业卫生培训并取得相应合格证明。3) 建议该项目在职业病防护设施验收之日起30日内如实向所在地卫生监督管理部门进行职业病危害项目申报，并接受卫生监督管理部门的监督管理。4) 今后至少每半年对现场设置的职业卫生警示标识检查一次，发现有破损、变形、变色、图形符号脱落、亮度老化等影响使用的问题时及时进行修整和更换，避免影响使用。</p>					
<p>技术审查专家组评审意见：</p> <p>1) 补充完善“夜班作业”、长期站立作业的肌肉疲劳的描述与建议措施；2) 修改表5.6-1中有关“生产性粉尘”的描述；3) 完善报告书建议内容（分包作业职业安全卫生监督、安全操作规程落实）；4) 专家提出的其他个人意见。</p> <p>专家组同意修改后通过《控制效果评价报告》。</p>					