

佛山市凯的家具有限公司职业病危害现状评价报告

GDYZXP20220103

用人单位	名称	佛山市凯的家具有限公司	
	地址	广东省佛山市顺德区龙江镇旺岗村委会三联工业园联新南路3号	
	联系人	赵小姐	
技术服务机构名称		广东阳职检测评价技术服务有限公司	
技术服务项目组人员		冯淑贞、李秀娥、钟咏琪、林德豪、邹钦标、张志钦	
环节	时间	参与人员名单	陪同人员名单
现场调查	2022-10-19	冯淑贞、李秀娥、钟咏琪	赵小姐
现场采样	2022-12-05	林德豪、邹钦标	赵小姐
	2022-12-06	林德豪、邹钦标	赵小姐
	2022-12-07	林德豪、邹钦标	赵小姐
现场检测	2022-12-05	张志钦、冯淑贞	赵小姐
	2022-12-06	张志钦、冯淑贞	赵小姐
	2022-12-07	张志钦、冯淑贞	赵小姐
编制评价报告	2022-12-31	冯淑贞、钟咏琪	

(证明现场调查、现场采样、现场检测的图像影像)



